



PICNOMETRO

Applicazione

strumento di precisione in acciaio inossidabile per determinare il peso specifico di vernici e di prodotti similari

Costituito essenzialmente da un contenitore e da un coperchio con una piccola apertura per consentire la fuoriuscita del liquido in eccesso.

Disponibile con 2 capacità: 50 o 100 ml.



Procedura:

- Pesare con precisione il contenitore vuoto con una bilancia elettronica. (come alternativa è possibile fare la tara esatta e azzerare).
- Sollevare il coperchio e riempirlo fino a 1/10 di pollice dal bordo con il liquido da misurare.
- Tornare a posizionare con attenzione il coperchio in modo che fuoriescano attraverso l'apertura l'aria ed il materiale eccedente.
- Pulire bene il coperchio per eliminare il materiale in eccesso e ripetere la pesata. Sottraendo il peso originale del contenitore al peso trovato si otterrà il peso del contenuto. Se si è utilizzato una bilancia con l'azzeramento si troverà direttamente indicato il peso del contenuto.
- Dividere per il volume per ottenere il peso specifico.
- Pulire a fondo immediatamente dopo l'uso.

Modelli disponibili	Codici
Picnometro 50 ml.	3A9236950
Picnometro 100 ml.	3A9237001
Picnometro 50 ml. certificato	3A9236901
Picnometro 100 ml. certificato	3A9237002